

令和5年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

| 学校名 | 危険箇所（学校自主点検による抽出） | | 現場写真 | 合同点検における確認事項 | 対策状況 (令和6年3月HP公表時点) |
|--------|-----------------------------|---|---|--|--|
| | 場所 | 状況 | | | |
| 西原小学校① | 我謝公民館近くの道路 (町道我謝・小波津線) | <ul style="list-style-type: none"> ・道幅が狭く車の通りも多いため、安心して渡れる横断歩道が欲しい。 (学校での対策) ・地域やPTAによる立証活動を行っている。 |  | <ul style="list-style-type: none"> ・我謝公民館前に歩行者横断指導線の設置を検討。 | R6設置に向け調整中 |
| 西原小学校② | 与那城公園からJA前の道 (与那城249前通り) | <ul style="list-style-type: none"> ・側溝のふたに隙間があり危険。 |  | <ul style="list-style-type: none"> ・側溝のふたの隙間については、穴塞ぎカバー等で埋め合わせを検討する。 |  <p>一部対応済み</p> |

令和5年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

| 学校名 | 危険箇所（学校自主点検による抽出） | | 現場写真 | 合同点検における確認事項 | 対策状況 (令和6年3月HP公表時点) |
|--------|------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---|
| | 場所 | 状況 | | | |
| 西原小学校③ | タコスヤロウからの抜け道 (与那城315-1付近) | ・排水溝のコンクリート蓋が隙間があり危険。 |  | ・側溝のふたの隙間については、穴塞ぎカバー等で埋め合わせを検討する。 | R 6 対策実施予定 |
| 西原小学校④ | 町立図書館裏の兼久川沿い (町道与那城4号線) | ・フェンスがなく子供達が自由に入れるため危険。 |  | ・道路沿いにポストコーン等の設置を検討する。 |  後日、現場確認を行ったところ柵が修繕されていたため、対策不要と判断。付近に地面から石が飛び出ている箇所があり、児童がつまづく危険性があるためカラーコーンを設置した。 |

令和5年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

| 学校名 | 危険箇所（学校自主点検による抽出） | | 現場写真 | 合同点検における確認事項 | 対策状況 (令和6年3月HP公表時点) |
|---------|------------------------------|--|---|---|------------------------|
| | 場所 | 状況 | | | |
| 西原小学校⑤ | 平園ハイツ地区内 | <ul style="list-style-type: none"> ・交通量がとても多く、道が狭いため、対向車や子供の存在に気づきづらい。 |  | <ul style="list-style-type: none"> ・自治会へ安全面での注意喚起を行っていくよう依頼し、学校でも安全指導を行っていく。 | 自治会へ対し協力依頼済み |
| 西原東小学校① | 国道329号線掛保久信号機 (掛保久42-3付近) | <ul style="list-style-type: none"> ・交通量多く、ガードレール設置の声あり (学校対策) ・親子安全点検実施 ・校区内安全マップ作成 ・学年・学級で安全指導 |  | <ul style="list-style-type: none"> ・道幅が狭くガードレールの設置対応が難しいため、路面標示を引く等の対応を検討。 | 引き続き学校で安全指導を行っていく |

令和5年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

| 学校名 | 危険箇所（学校自主点検による抽出） | | 現場写真 | 合同点検における確認事項 | 対策状況 (令和6年3月HP公表時点) |
|---------|------------------------------|--|--|--|---|
| | 場所 | 状況 | | | |
| 西原東小学校② | ファミリーマート沿いの道路 (小橋川88-7付近) | <ul style="list-style-type: none"> ・歩道無く狭い道路。側溝のふたの間隔が大きく隙間あり。車に気と取られて足が、その隙間に落ちないか心配。 (学校対策) ・親子安全点検実施 ・校区内安全マップ作成 ・学年・学級で安全指導 |  | <ul style="list-style-type: none"> ・側溝のふたの隙間については、コンクリートでの埋め合わせを検討する。 |  <p>対応済み</p> |
| 西原東小学校③ | 小橋川公民館前の道路 (町道内間・小橋川線) | <ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道・停止線が薄くなっている。 (学校対策) ・親子安全点検実施 ・校区内安全マップ作成 ・学年・学級で安全指導 |  | <ul style="list-style-type: none"> 横断歩道・停止線の引き直しを検討する。 |  <p>対応済み</p> |

令和5年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

| 学校名 | 危険箇所（学校自主点検による抽出） | | 現場写真 | 合同点検における確認事項 | 対策状況 (令和6年3月HP公表時点) |
|---------|-----------------------------------|--|--|--|---|
| | 場所 | 状況 | | | |
| 西原東小学校④ | ローソン津花波店前十字路の横断歩道 (県道38号浦添西原線) | <ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道・停止線が薄くなっている。 (学校対策) <ul style="list-style-type: none"> ・親子安全点検実施 ・校区内安全マップ作成 ・学年・学級で安全指導 |   | <ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道・停止線の引き直しを検討する。 |   <p style="text-align: center;">対応済み</p> |
| 西原南小学校① | 美容室キャラ前 (小波津179-1付近) | <ul style="list-style-type: none"> ・信号がなく車幅が狭い、交通量が多くて危険。(児童の登校時間中に車同士の事故もあった) (学校対策) <ul style="list-style-type: none"> ・地域の方、保護者による立哨 ・児童への安全指導 |   | <ul style="list-style-type: none"> ・交通量は比較的多いが、児童の利用数が相当ないと信号機設置の検討が難しい。引き続き立哨を行い、学校でも安全指導を行っていく。 |   <ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道を強調修正済み ・引き続き学校で安全指導を行っていく |

令和5年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

| 学校名 | 危険箇所（学校自主点検による抽出） | | 現場写真 | 合同点検における確認事項 | 対策状況 (令和6年3月HP公表時点) |
|---------|-----------------------------|---|---|--|--|
| | 場所 | 状況 | | | |
| 西原南小学校② | 南小から小波津に抜けるバス通り (桃原42付近) | <ul style="list-style-type: none"> ・路線バスが通る道になっているが、歩道がなく危険。 (学校対策) ・交差点へ横断歩道ののぼりを設置した |  | <ul style="list-style-type: none"> ・路面標示を引くと道幅が狭まりバスが通りづらくなったり、どうしても線を踏むことになり効果が見込めないため路面標示の検討が難しい。 ・学校での安全指導を行っていく。 | 引き続き学校で安全指導を行っていく |
| 西原南小学校③ | 呉屋ストア前三叉路 (小波津388付近) | <ul style="list-style-type: none"> ・信号機はあるが、横断歩道・車両の停止線も薄くなっている。 (学校対策) ・PTAによる立証 |  | <ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道・停止線の引き直しを検討する。 |  <p>対応済み</p> |

令和5年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

| 学校名 | 危険箇所（学校自主点検による抽出） | | 現場写真 | 合同点検における確認事項 | 対策状況 (令和6年3月HP公表時点) |
|---------|----------------------|--|--|---|---|
| | 場所 | 状況 | | | |
| 西原南小学校④ | 小波津商店前 (小波津446付近) | <ul style="list-style-type: none"> 横断歩道はあるが、信号機がなく危険。 (学校対策) <ul style="list-style-type: none"> PTAによる立哨 児童へ飛び出しをしないように安全指導 |   | <ul style="list-style-type: none"> 横断歩道・停止線が消えかかっていたので、引き直しを検討する。 交通量は比較的多いが、児童の利用数が相当ないと信号機設置の検討が難しい。引き続き立哨を行い、学校でも安全指導を行っていく。 |   <p>対応済み</p> <ul style="list-style-type: none"> 引き続き学校で安全指導を行っていく |
| 西原南小学校⑤ | 小波津自治会周辺 | <ul style="list-style-type: none"> 道幅が狭く、見通しが悪い。路上駐車も多く危険である。 (学校対策) <ul style="list-style-type: none"> 児童への安全指導 |   | <ul style="list-style-type: none"> 自治会へ安全面での注意喚起を行っていくよう依頼し、引き続き学校でも安全指導を行っていく。 | <ul style="list-style-type: none"> 自治会へ対し協力依頼済み 引き続き学校でも安全指導を行っていく |

令和5年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

| 学校名 | 危険箇所（学校自主点検による抽出） | | 現場写真 | 合同点検における確認事項 | 対策状況 (令和6年3月HP公表時点) |
|---------|-------------------|---|---|---|--|
| | 場所 | 状況 | | | |
| 西原南小学校⑥ | 小波津団地地区内 | <ul style="list-style-type: none"> ・道幅が狭く、見通しが悪い。路上駐車も多く危険である。 (学校対策) <ul style="list-style-type: none"> ・児童への安全指導 |  | <ul style="list-style-type: none"> ・自治会へ安全面での注意喚起を行っていくよう依頼し、引き続き学校でも安全指導を行っていく。 | <ul style="list-style-type: none"> ・自治会より住民へ協力依頼済み ・引き続き学校でも安全指導を行っていく |
| 西原南小学校⑦ | 安室地区内 | <ul style="list-style-type: none"> ・見通しが悪く、道幅も狭い。 (学校対策) <ul style="list-style-type: none"> ・児童への安全指導 |  | <ul style="list-style-type: none"> ・自治会へ安全面での注意喚起を行っていくよう依頼し、引き続き学校でも安全指導を行っていく。 | 自治会へ対し協力依頼済み |