

令和6年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

学校名	危険箇所（学校自主点検による抽出）		現場写真	合同点検における確認事項	対策状況 (令和7年3月HP公表時点)
	場所	状況			
西原小学校①	329沿いEneJetサービスステーション横から入って、農協西原支店倉庫に抜ける町道	歩道がなく道幅が狭いうえ車も多い		<ul style="list-style-type: none"> ・道幅が狭い部分が路側帯もない状況にある。路面標示による速度抑制策ができるか意見があった。対応については検討する（町土木課） ・スピード落とす看板が薄くなっているため、取替えができるか検討する。（町環境安全課） ・学校については引き続き安全指導を行っていく。 	<ul style="list-style-type: none"> ・グリーンベルトの設置を検討中（町土木課） ・スピード抑制看板の設置済み（町環境安全課） 
西原小学校②	329沿いタコスヤロウから反対の町道に入り、コープの倉庫へと抜ける道	歩道がなく道幅が狭いうえ車も多い。		<ul style="list-style-type: none"> ・道幅が狭い部分が路側帯もない状況にある。路面標示による速度抑制策ができるか意見があった。対応については検討する（町土木課） ・スピード落とす看板が薄くなっているため、取替えができるか検討する。（町環境安全課） ・学校については引き続き安全指導を行っていく。 	<ul style="list-style-type: none"> ・グリーンベルトの設置を検討中（町土木課） ・スピード抑制看板設置済み。（町環境安全課） 

令和6年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

学校名	危険箇所（学校自主点検による抽出）		現場写真	合同点検における確認事項	対策状況 (令和7年3月HP公表時点)
	場所	状況			
西原南小学校①	西原南小学校正面にある、安室三又路横断歩道	横断歩道がかすれて見えにくくなっており、危険		<ul style="list-style-type: none"> 横断歩道等の引き直しができるのか、関係機関対応を検討する。(対策会議にて) 	<ul style="list-style-type: none"> 浦添警察署から公安委員会に横断歩道の塗りなおしを要望済、令和7年度以降対応予定。
西原南小学校②	西原町字安室桃原にある川	<ul style="list-style-type: none"> 集落にある川のフェンスがなく、川に降りれる状態となっており危険。地域からの声も届いている。 		<ul style="list-style-type: none"> この場所にフェンスを設置が可能か、またはフェンス以外で他の対策ができるのかを検討する。(町土木課) 	<ul style="list-style-type: none"> 次年度以降他箇所との対策状況を踏まえながら、対応について検討していく。(町土木課) 学校としては引き続き安全指導を徹底する(町教育委員会)

令和6年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

学校名	危険箇所（学校自主点検による抽出）		現場写真	合同点検における確認事項	対策状況 (令和7年3月HP公表時点)
	場所	状況			
西原南小学校③	県営西原団地内	<ul style="list-style-type: none"> 川沿いのフェンスとガードレールの間に隙間があり、子どもが簡単に中へ入れる状態にある。 民家の資材が歩道を埋め尽くしており、児童が歩行できない。 		<ul style="list-style-type: none"> 沖縄県住宅公社へ教育委員会から対策を求める文書を発送する。（町教育委員会） 	<ul style="list-style-type: none"> 文書にて民家の資材及びガードレールの修繕について要望済。（町教育委員会） 学校としては引き続き安全指導を徹底する。（町教育委員会）
西原東小学校①	ファミリーマート西原東小橋川店前の交差点	横断歩道や停止線等が消えている。また、薄く見えづらくなっている。		<ul style="list-style-type: none"> 横断歩道の引き直しができるのか、関係機関検討する。（対策会議にて） 	<ul style="list-style-type: none"> 浦添警察署から公安委員会に横断歩道の塗りなおしを要望済、令和7年度以降対応予定。
西原東小学校②	小橋川区と内間区を通り抜ける道	<ul style="list-style-type: none"> 通り抜ける車両が多く、スピードが速い。本校の通学路でもあるので対応をお願いしたい。 注意喚起の看板もなく、スピードを抑制する措置ができないか。 		<ul style="list-style-type: none"> 令和5年度にも点検しており、その際には途中の交差点の色を塗り直して車両のスピードを抑制する措置をおこなっているが、スクールゾーンが薄く車両から見えなくなっているため、塗り直しができるかを検討する。（町土木課） 	<ul style="list-style-type: none"> 次年度以降他箇所との対策状況を踏まえながら、対応について検討していく。（町土木課） 学校としては引き続き安全指導を徹底する。（町教育委員会）

令和6年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

学校名	危険箇所（学校自主点検による抽出）		現場写真	合同点検における確認事項	対策状況 (令和7年3月HP公表時点)
	場所	状況			
西原東小学校③	琉球銀行西原支店横側の通路入口及び、国道向かい側の通路入口	見通しが悪く、急に飛び出す車両もあり横断が危険。		<p>・スクールゾーンが見えにくくなっているため対策し、自動車運転手側からもスピードが抑制できるよう措置をとる。（町土木課）</p>	<p>・グリーンベルトと歩行者横断指導線に対応済み。（町土木課）</p> 
西原東小学校④	琉球銀行西原支店裏から工業団地に向かう道	・交通量が多く、道路横断時に注意する必要がある。		<p>・スクールゾーンが見えにくくなっているため対策し、自動車運転手側からもスピードが抑制できるよう措置をとる。（町土木課）</p>	<p>・次年度以降他箇所との対策状況を踏まえながら、対応について検討していく。（町土木課）</p> <p>・学校としては引き続き安全指導を徹底する。（町教育委員会）</p>