

令和7年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

学校名	危険箇所（学校自主点検による抽出）		現場写真	対策状況 (令和8年3月HP公表時点)
	場所	状況		
西原小学校①	玉城電気店の角から川沿いの道 (字与那城290-2他)	①川沿いにガードレールが低い所 や柵がない所がある。		<p>①ガードレールは設置場所により低くなっている場所があるので、近づかないよう指導。柵がなかった箇所へフェンス設置済</p> 
西原小学校②	与那城児童公園前の通り (字与那城248-4他)	①車の往来が多いが、歩道がなく、中央線や路肩の白線もない。		<p>①歩道を設置するには時間がかかるため、グリーンベルト設置を学校側と協議検討を行っていく。</p>

令和7年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

学校名	危険箇所（学校自主点検による抽出）		現場写真	対策状況 (令和8年3月HP公表時点)
	場所	状況		
西原小学校③	西原児童館から与那城児童公園向けの通り（字与那城381-3他）	①道幅が狭く、横断歩道もないため登下校時の横断が危険。		①歩道や横断歩道の設置は困難。グリーンベルト等の設置を学校側と協議検討を行っていく。
西原南小学校①	池田ハイツへ入る横断歩道（字池田180-2付近）	①横断歩道が消えかかっている。交通量が多く、信号もないため、池田ハイツに横断して入るのが危険。		①ライン引き施工済み 



令和7年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

学校名	危険箇所（学校自主点検による抽出）		現場写真	対策状況 (令和8年3月HP公表時点)
	場所	状況		
西原南小学校②	通学路の歩道 (字安室258-3他) ※町内全域	①歩道に雑草が伸びて児童の通学の邪魔になっている。ボランティアで草刈の協力があるが、夏場は雑草の成長が早くて追いつかない状況である。	NO IMAGE	各管理者にて適切な道路維持管理を行っていく。
西原南小学校③	西原町字桃原にある川 (字桃原53付近)	①集落にある川のフェンスがなく、川に降りれる状態となっており危険。地域からの声も届いている。		R8年度に対策実施予定

令和7年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

学校名	危険箇所（学校自主点検による抽出）		現場写真	対策状況 (令和8年3月HP公表時点)
	場所	状況		
坂田小学校①	坂田小学校向かい空き地駐車場の側道 (字翁長463-3付近)	①通学路として、多くの児童が利用しているが、道幅が狭く、歩道も路側帯もない。 ②側道から駐車場へ歩道を通り進入する車があり、危険。		①②道路管理者と協議のうえ対策を検討。学校より児童生徒へ安全指導を行う。
坂田小学校②	坂田小学校職員駐車場出入口付近の水たまり (字翁長627-1付近)	①ぬめりにより、滑って転倒する可能性がある。 ※令和4年10月に修繕作業は完了したが再び、コンクリりがはがれ、水がもれ出ている状態。		①誘水溝の詰りを除去し、水がたまらないよう処置済

令和7年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

学校名	危険箇所（学校自主点検による抽出）		現場写真	対策状況 (令和8年3月HP公表時点)
	場所	状況		
西原東小学校①	ファミリーマート西原小橋川店前の交差点（字小橋川88-5付近）	①横断歩道や停止線が薄く見えづらくなっている。 ②スクールゾーンの標識が消えかかって見えにくくなっている。		①県道側実施済み ②施工済み 
西原東小学校②	琉球銀行西原支店横側の通路（字嘉手苅76-8付近）	①（国道側と駐車場側）停止線と横断歩道が消えかかっている。		①国道側については管理不明の為、管理者を確定させた後、ライン引き等対応検討。 駐車場側は横断部分にライン引き実施済み 

令和7年度 通学路等合同点検状況

取りまとめ：西原町教育委員会

学校名	危険箇所（学校自主点検による抽出）		現場写真	対策状況 （令和8年3月HP公表時点）
	場所	状況		
西原東小学校 ③	国道から東小学校へ入る通路 （字嘉手苅81-7付近）	①国道側歩道の横断歩道が消えかかっている。		①国道側については管理不明の為、管理者を確定させた後、ライン引き等対応検討。